

Prikaccident/ Gevaarlijke stoffen

Prikaccident

Preventieve maatregelen bij prikaccident

- Zorg dat alle medewerkers gevaccineerd zijn tegen Hepatitis B en de uitkomsten van de titerbepaling bij de hand heeft.
- Wees extra alert bij het recappen en opruimen van verdovingsnaalden/ mesjes.
- Draag tijdens het reinigen van het instrumentarium en de ontwikkelaar stevige huishoudhandschoenen en een bril of beschermbril.
- Instrueer nieuwe medewerkers en stagiaires goed over de omgang met gebruikte materialen en met name de verdovingsnaalden/ mesjes.

Maatregelen bij prikaccident

- Bij het scheuren van de handschoenen de huid zo snel als mogelijk wassen met water en of desinfecterende zeep.
- Laat na het accident de prik-, snij- of bijtwond goed doorbloeden en laat de verwonde de wond met water of fysiologisch zout uitspoelen.
- Vervolgens moet de gedesinfecteerd worden met een huiddesinfectans: alcohol 70% of chloorhexidine 0,5% in alcohol 70%.
- Breng vervolgens een pleister op. De verbanddoos bevindt zich in de sterilisatieruimte.
- Informeer de werkgever en neem contact op met het prikpunt.
- Vul het formulier prikaccident volledig in en bewaar deze in de daarvoor bestemde map en een kopie in personeelsdossier.

Gevaarlijke stoffen

- Indien chemicaliën of biologisch materiaal in de ogen of mond is gekomen laat een ander in het "boek met de veiligheidsinformatiebladen" kijken wat te doen.
- In ieder geval naar de sterilisatieruimte gaan en oogdouche gebruiken op kraan boven de spoelbak of met fysiologisch zout spoelen.
- Volgens instructie op het veiligheidsblad handelen en zo nodig een arts raadplegen.

BHV

- Bij calamiteiten melden bij een van de bedrijfshulpverleners: